

# PSIM Ver.8.0.4 の変更点

マイウェイ技研株式会社  
 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 1-14-15  
 TEL.045-476-3722 FAX.045-476-3723  
<http://www.myway-labs.co.jp/>  
 E-mail: [sales@myway-labs.co.jp](mailto:sales@myway-labs.co.jp)

## 【PSIM Ver.8.0.3⇒Ver.8.0.4 へのマイナーバージョンアップ内容】

No.	変更の種類	修正箇所	説明
1	問題修正	制御回路内の電圧源	以前は、制御回路内で電圧源を直列接続して使用した場合に正常な値が出力されないという問題がありました。本バージョンでは、この問題を修正しました。
2	問題修正	ステップ電源	以前は、ステップ電源 (Step(1)) の「transition time」を 0 に設定すると、エラーが発生していました。本バージョンではこの問題を修正し、「transition time」はシミュレーションの時間刻みに自動修正される仕様になりました。
3	問題修正	DLL ブロック	PSIM Ver.8.0.3 では General DLL ブロック、パワーモデリングブロック、組み込みソフトウェアブロックが正常に動作しないという問題がありました。本バージョンではこの問題を修正しました。
4	改善	コマンドラインオプション	以前は、コマンドラインオプション内でシミュレーションを実行するときの使用可能な外部変数パラメータ数は 10 個まででした。本バージョン、この数を 30 個まで増やしました。
5	改善	コマンドラインオプション	コマンドラインオプションのパラメータとして以下の二つの新規パラメータを追加しました。 ・コマンド「-L」: save フラグのセット ・コマンド「-K」: load フラグのセット
6	改善	サブ回路	以前は、サブ回路の変数パラメータ入力部に数字のみ入力が可能でした。本バージョンではこれに加え、スペースを除く全ての文字の入力が可能になりました。

### ご注意

1. 本資料に記載された製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
2. 本資料の内容については、万全を期しておりますが、万一ご不明な点などがありましたら、弊社までお申しつけください。
3. 本資料に記載された情報に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、弊社は一切の責任を負いません。
4. 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
5. 弊社の書面許諾なく、本資料の一部または全部を無断で複製することを固くお断りします。
6. 本資料に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright 2009 by Myway Labs. Co., Ltd.  
 All rights reserved. No part of this manual may be photocopied or reproduced in any form or by any means without the written permission of Myway Labs. Co., Ltd.