

PSIM Ver.8.0.7 の変更点

Myway プラス株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜 1-14-15
TEL.045-476-3722 FAX.045-476-3723
<http://www.myway.co.jp/>
E-mail: sales@myway.co.jp

【PSIM Ver.8.0.6⇒Ver.8.0.7 へのマイナーバージョンアップ内容】

No.	変更の種類	修正箇所	説明
1	問題修正	スイッチトリラクタンスモータモデル	スイッチトリラクタンスモータモデルには固定子巻き線のインダクタンスが正しく設定されない問題がありました。この問題を修正しました。
2	問題修正	最大シミュレーション時間	シミュレーション時間が 100 万秒を超えると、電源の振幅が 0 になるという問題を修正しました。

ご注意

1. 本資料に記載された製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
2. 本資料の内容については、万全を期しておりますが、万一ご不明な点などがありましたら、弊社までお申しつけください。
3. 本資料に記載された情報に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、弊社は一切の責任を負いません。
4. 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
5. 弊社の書面許諾なく、本資料の一部または全部を無断で複製することを固くお断りします。
6. 本資料に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright 2009 by Myway Corporation.

All rights reserved. No part of this manual may be photocopied or reproduced in any form or by any means without the written permission of Myway Corporation.