

PSIM Ver.9.1.3 SP1 (9.1.4)の変更点

Myway プラス株式会社
 〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲町 6-145
 横浜花咲ビル
 TEL.045-548-8836 FAX.045-548-8832
<http://www.myway.co.jp/>
 E-mail: sales@myway.co.jp

【PSIM Ver.9.1.3⇒Ver.9.1.4 へのバージョンアップ内容】

No.	変更の種類	変更箇所	説明
1	問題修正	TI F28335 ハードウェアターゲット 2相 PWM 生成器	TI F28335 ターゲットの 2 相 PWM 生成器に関して、出力 B がフローティングの場合、コード生成の際にエラーとなっていました。出力 B に素子を接続することが回避方法でしたが、この問題が修正されました。
2	問題修正	Simview	Simview が大きすぎるデータを表示する際に、オーバーサンプリングされたデータであること示す警告を表示していますが、ファイルが初めに小さく、後のシミュレーションで大きなファイルになった場合に警告が表示されませんでした。

ご注意

1. 本資料に記載された製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
2. 本資料の内容については、万全を期しておりますが、万一ご不明な点などがありましたら、弊社までお申しつけください。
3. 本資料に記載された情報に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、弊社は一切の責任を負いません。
4. 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
5. 弊社の書面許諾なく、本資料の一部または全部を無断で複製することを固くお断りします。
6. 本資料に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright 2012 by Myway Plus Corporation.
 All rights reserved. No part of this manual may be photocopied or reproduced in any form or by any means without the written permission of Myway Corporation.