

PSIM Ver6.2

バージョンアップガイド

スタンドアロン版 / ネットワーク版

Windows 2000/XP 版

スタンドアロン版 : Page.2 - 5
ネットワーク版 : Page.6 - 16

をご参照ください。

PSIM Ver.6.2 (スタンドアロン版) バージョンアップガイド

PSIM Ver.6.2 のバージョンアップ手順

確認事項

- : コンピュータがインターネットに接続されていることを確認してください。
- : PSIMVer6.1.3 が正常に動作することを確認してください。
- : PSIMVer6.1.3 のキーが PC に接続されていることを確認してください。

今回のバージョンアップでは、2つの作業が必要です。

- 1 . HASP キーのバージョンアップ
- 2 . PSIM ソフトウェアのバージョンアップ

下記手順に従って、バージョンアップを行ってください。

- 1 . HASP キーのバージョンアップ

キーコード書換えツールを HP よりダウンロードしてください。


また、下記サポートサイトに入るためには、ID とパスワードが必要となります。

ID とパスワードは、メールにてご連絡致します。

<http://www.myway-labs.co.jp/psim/supportsite/index.html>


ダウンロードファイルは、

No.001 の「PSIM USB キーコード書換えツール」です。



PSIMUSB キーコード書換えツールをクリックし、ダウンロードしてください

ダウンロード後、ZIP ファイルを解凍してください。
 解凍したファイルを開き、下記の内容のファイルが入っていることを確認してください。
 ファイル内の「KeyProgram.exe」をダブルクリックしてください。



実行後、下記の画面が表示されます。
 「Program Key On-line」をクリックしてください。



「Program Key On-line」をクリックしてください

数秒後、下記の画面が表示されます。下記の画面が表示されない場合、お手数ですがお問い合わせください。



以上にて、HASP キーのバージョンアップが完了です。次に PSIM ソフトウェアのバージョンアップへ進んでください。


下記手順に従って、バージョンアップを行ってください。

2. PSIM ソフトウェアのバージョンアップ

バージョンアップツールをダウンロードしてください。

<http://www.myway-labs.co.jp/psim/supportsite/index.html>

ダウンロードファイルは、
No.006 の「PSIMVer6.2 バージョンアップツールスタンドアロン版」です。




ダウンロード後、ZIP ファイルを解凍してください。


解凍したファイルを開き、下記の内容のファイルが入っていることを確認してください。




解凍したファイルを PSIM ディレクトリへコピーしてください。




ライセンスキーを PC に挿入し、「PsimUpdate.exe」を実行してください。
実行が問題なく行われると下記の画面が表示されます。




ダウンロードが始まります。




ダウンロードが完了すると下記画面が表示されます。ダウンロード内容が表示されます。画面下の「Click here to update these files」をクリックしてください。




バージョンアップが完了すると下記画面が表示されます。




バージョンアップが完了した PSIM ディレクトリ内です。



最終確認：PSIM を立ち上げ、「Help」 「About PSIM」をクリックしてください。




下記画面の赤い で囲ってある部分が「6.2」であれば、正常にインストールが完了しています。



エラー画面一覧


下記画面はダウンロードしたバージョンアップファイルがPSIMディレクトリ内に存在しない場合に起きるエラーです。PSIMディレクトリ内にバージョンアップファイルがあることを確認してください。存在しない場合は、PSIMディレクトリにバージョンアップファイルを入れてください。



インストールするパソコンがインターネットにつながっていないために起きるエラーです。インターネットにつながっているか確認してください。



インストールするパソコンにPSIMのプロテクトキーがささっていない、もしくは認識していないときに起きるエラーです。キーがインストールするパソコンにささっているか確認ください。



PSIM Ver.6.2 (ネットワーク版) バージョンアップガイド

PSIM Ver.6.2 のバージョンアップ手順 (サーバ側 PC)

確認事項

：コンピュータがインターネットに接続されていることを確認してください。

：PSIMVer6.1.3 が正常に動作することを確認してください。

今回のバージョンアップでは、2つの作業が必要です。

- 1 . HASP キーのバージョンアップ
- 2 . PSIM ソフトウェアのバージョンアップ


下記手順に従って、バージョンアップを行ってください。

- 1 . HASP キーのバージョンアップ


キーコード書換えツールを HP よりダウンロードしてください。
また、下記サポートサイトに入るためには、ID とパスワードが必要となります。
ID とパスワードは、メールにてご連絡致します。

<http://www.myway-labs.co.jp/psim¥supportsite¥index.html>


ダウンロードファイルは、
No.001 の「PSIM USB キーコード書換えツール」です。



ダウンロード後、ZIP ファイルを解凍してください。
 解凍したファイルを開き、下記の内容のファイルが入っていることを確認してください。
 ファイル内の「KeyProgram.exe」をダブルクリックしてください。



実行後、下記の画面が表示されます。
 「Program Key On-line」をクリックしてください。



「Program Key On-line」をクリックしてください

数秒後、下記の画面が表示されます。下記の画面が表示されない場合、お手数ですがお問い合わせください。



以上にて、HASP キーのバージョンアップが完了です。次に PSIM ソフトウェアのバージョンアップへ進んでください。

下記手順に従って、バージョンアップを行ってください。


2. PSIM ソフトウェアのバージョンアップ

バージョンアップツールをダウンロードしてください。

<http://www.myway-labs.co.jp/psim/supportsite/index.html>

ダウンロードファイルは、


No.006 の「PSIMVer6.2 バージョンアップツールネットワーク版」です。




ダウンロードしたファイルを開き、下記の内容のファイルが入っていることを確認してください。




ダウンロードしたファイルを PSIM ディレクトリへコピーしてください。




ライセンスキーを PC に挿入し、「PsimUpdate.exe」を実行してください。
実行が問題なく行われると下記の画面が表示されます。




ダウンロードが始まります。




ダウンロードが完了すると下記画面が表示されます。ダウンロード内容が表示されます。画面下の「Click here to update these files」をクリックしてください。




バージョンアップが完了すると下記画面が表示されます。




バージョンアップが完了した PSIM ディレクトリ内です。



最終確認：PSIM を立ち上げ、「Help」 「About PSIM」をクリックしてください。




下記画面の赤い で囲ってある部分が「6.2」であれば、正常にインストールが完了しています。



エラー画面一覧


下記画面はダウンロードしたバージョンアップファイルがPSIMディレクトリ内に存在しない場合に起きるエラーです。PSIMディレクトリ内にバージョンアップファイルがあることを確認してください。存在しない場合は、PSIMディレクトリにバージョンアップファイルを入れてください。



インストールするパソコンがインターネットにつながっていないために起きるエラーです。インターネットにつながっているか確認してください。



インストールするパソコンにPSIMのプロテクトキーがささっていない、もしくは認識していないときに起きるエラーです。キーがインストールするパソコンにささっているか確認ください。




PSIM Ver.6.2 (ネットワーク版) バージョンアップガイド

PSIM Ver.6.2 のバージョンアップインストール手順 (クライアント側 PC)


確認事項

- : コンピュータがインターネットに接続されていることを確認してください。
- : PSIMVer6.1.3 が正常に動作することを確認してください。
- : PSIM ネットワーク版のキーを用意してください。


クライアント側 PC をバージョンアップする場合、PSIM のキーが必要となります。
 キーを PC にささない状態で PSIM キードライバをインストールしてください。
 PSIM ディレクトリにある「hdd32.exe」を起動(ダブルクリック)してください。




下記画面が立ち上がります。
「U.S.English」を選択し、「OK」を押してください。




下記の画面が表示されたら「Next >」をクリックしてください。



下記の画面が表示されたら「Next >」をクリックしてください。



下記画面が表示されたら、インストール完了です。「Finish」をクリックしてください。



PSIM キーを PC にさし、LED が点燈することを確認してください。
(点燈しない場合は、 からやり直してください)

下記からは、サーバ側と同じ手順です。
バージョンアップツールをダウンロードしてください。
また、ダウンロードするためには、ID とパスワードが必要となります。ID とパスワードは、メールにてご連絡致します。

<http://www.myway-labs.co.jp/psim/supportsite/index.html>

ご希望の方には、インストール CD を送付致します。
誠にお手数ではございますが、弊社までご連絡ください。

エラー画面一覧

下記画面はダウンロードしたバージョンアップファイルが PSIM ディレクトリ内に存在しない場合に起きるエラーです。PSIM ディレクトリ内にバージョンアップファイルがあることを確認してください。
存在しない場合は、PSIM ディレクトリにバージョンアップファイルを入れてください。



インストールするパソコンがインターネットにつながっていないために起きるエラーです。
インターネットにつながっているか確認してください。



インストールするパソコンに PSIM のプロテクトキーがささっていない、もしくは認識していないときに起きるエラーです。キーがインストールするパソコンにささっているか確認ください。

